

编号： 1

行政检查审批表

被检查人名称	2025年第2季度随机抽查(名单后附)	统一社会信用代码	名单后附
任务来源	☒ 日常检查 ☐ 专项检查		
	☐ 投诉举报 ☐ 转办交办 ☐ 数据监测 ☐ 应被检查人申请		
	☐ 媒体曝光 ☒ 其他(可多选)		
检查事项			
检查时间	2025年4月1日 - 6月30日		
检查地点	长白县		
检查方式	☒ 现场检查: _____		
	☐ 非现场检查: _____		
检查频次	年度行政检查频次上限: 6 次, 本次为第 1 次。 (不受年度检查频次上限限制的除外)		
检查人员数量	4人		
承办机构负责人审批意见	负责人: 王海波 2025年4月1日		
行政执法主体负责人审批意见	负责人: 张永海 2025年4月1日		

抽查清单		
抽查季度	排污单位名称	检查结果
2025年第2季度	长白朝鲜族自治县温馨供热有限责任公司	9122062366876983XG
2025年第2季度	长白县新河水电站	91220623795215602W
2025年第2季度	西沟引水电站	912206236910426000
2025年第2季度	长白朝鲜族自治县合贝积养殖场	92220623L49047312C
2025年第2季度	富民水电站	9122062369614014XK
2025年第2季度	长白朝鲜族自治县福民养猪专业合作社	9322062356999904X5
2025年第2季度	长白县运通加油站	92220623MA14TPQR54
2025年第2季度	美玲养殖场	220623195704111000
2025年第2季度	长白东泰硅藻新材料科技有限公司	91220623594485980E
2025年第2季度	汇源水电有限责任公司（三级站）	91220623732589666B

白山市生态环境局长白朝鲜族自治县分局
污染源现场检查记录表

排污单位名称	长白朝鲜族自治县温馨供热有限责任公司		统一社会信用代码	9122062366876983XG	
地址	八道沟镇合兴街		行业类别	热力生产和供应	
法人代表	单国良	现场负责人	蔺利国	联系电话	13894035720
生产状态	☐ 正常生产 ☐ 停产 ☒ 季节性停产 ☐ 关闭				
排污许可类型	☐ 重点管理 ☒ 简化管理 ☐ 登记管理 ☐ 不需纳入排污许可管理 ☐ 无证排污				
排污许可管理情况	是否在有效期内		☒ 是 ☐ 否	是否降低管理等级	☐ 是 ☒ 否
	现有主要生产设施是否与排污许可证一致		☒ 是 ☐ 否	是否伪造、变造、转让排污许可证	☐ 是 ☒ 否
环评及“三同时”执行情况	是否通过环评审批（备案）		☒ 是 ☐ 否	是否通过“三同时”验收	☒ 是 ☐ 否
污染防治设施建设运行情况	废气处理工艺	废水处理工艺		是否与排污许可证一致	☒ 是 ☐ 否
	排放口位置和数量、污染物排放方式和排放去向是否符合排污许可证规定		☒ 是 ☐ 否	是否按照生态环境主管部门的规定建设规范化污染物排放口，并设置标志牌	☒ 是 ☐ 否
	排放口排放污染物的种类、数量、浓度、排放方式等是否满足相关污染物排放标准及生态环境部门批复的要求		☒ 是 ☐ 否	是否有暗管排污等偷排行为	☐ 是 ☒ 否
	运行情况	☐ 正常运行 ☐ 不正常运行	其他情况说明		
自行监测、自动监控情况	是否按照排污许可证规定制定自行监测方案		☐ 是 ☐ 否	是否按照排污许可证规定和有关标准规范，开展自行监测	☐ 是 ☐ 否
	是否保存原始监测记录且保存期限不少于5年		☐ 是 ☐ 否	是否存在篡改、伪造自行监测数据	☐ 是 ☐ 否
	实施排污许可重点管理的排污单位是否依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网		☐ 是 ☐ 否		
	自动监测设备传输数据异常时是否及时报告生态环境主管部门并进行检查修复		☐ 是 ☐ 否	是否存在损毁或者擅自移动、改变污染物排放自动监测设备	☐ 是 ☐ 否
	其他情况说明				
环境管理台账记录制度情况	是否建立环境管理台账记录制度		☐ 是 ☐ 否	是否按照排污许可证规定记录	☐ 是 ☐ 否
	环境管理台账记录保存期限是否不少于5年		☐ 是 ☐ 否	是否如实记录主要生产设施及污染防治设施运行情况或者污染物排放浓度、排放量	☐ 是 ☐ 否

执行报告及信息公开情况	是否按照排污许可证规定向审批部门提交排污许可证执行报告	☐ 是 ☐ 否	是否如实报告污染物排放行为或者污染物排放浓度、排放量	☐ 是 ☐ 否
	排污许可证有效期内发生停产，是否在排污许可证执行报告中如实报告污染物排放变化情况并说明原因			☐ 是 ☐ 否
	是否如实在全国排污许可证管理平台上公开污染物排放信息	☐ 是 ☐ 否	公开污染物排放信息是否齐全	☐ 是 ☐ 否
固废（危废）管理情况	固废储存、处置是否符合规定	☒ 是 ☐ 否	危废储存、处置是否符合规定	☒ 是 ☐ 否
环境风险防控情况	是否编制突发环境事件应急预案并报备	☐ 是 ☐ 否	是否每年组织预案培训及应急演练	☐ 是 ☐ 否
	是否储备必要应急物资	☐ 是 ☐ 否	应急管理制度是否执行到位	☐ 是 ☐ 否
	生产经营单位是否（对环保设施和项目）开展安全风险评估和隐患排查	☐ 是 ☐ 否	对发现的安全风险隐患以及整改落实情况，生产经营单位是否建立规范台账，实施动态管理，形成问题隐患清单和整改落实清单	☐ 是 ☐ 否
现场检查结论： 一. 企业基本情况：长白朝鲜族自治县温馨供热有限责任公司、八道沟镇合兴街、9122062366876983XG、法人：单国良、主要从事热力供应；2. 建设项目环评、验收手续办理齐全，排污许可证已申领属简化管理；3. 建设项目主要从事八道沟镇内取暖热力供应项目、一台 15 吨的燃煤锅炉采用布袋除尘设施。 二. 现场检查情况：1. 现场检查时该供热站季节性停产；2、现场检查时未发现存在环境问题。				
违法行为处理建议：				
执法人员姓名	王新杰, 王福俊	执法证号	07060515025, 07060515002	
工作单位	白山市生态环境局长白朝鲜族自治县分局			
排污单位现场负责人（签字）	荆利国 2025 年 6 月 17 日	记录人（签字）	王新杰 王福俊 2025 年 6 月 17 日	

白山市生态环境局长白朝鲜族自治县分局
污染源现场检查记录表

排污单位名称	长白县新河水电站		统一社会信用代码	91220623795215602W	
地址	新房子镇佳在水村		行业类别	电力、热力生产和供应业	
法人代表	-	现场负责人	金龙秀	联系电话	-
生产状态	☒ 正常生产 ☐ 停产 ☐ 季节性停产 ☐ 关闭				
排污许可类型	☐ 重点管理 ☐ 简化管理 ☐ 登记管理 ☒ 不需纳入排污许可管理 ☐ 无证排污				
排污许可管理情况	是否在有效期内	☐ 是 ☐ 否	是否降低管理等级	☐ 是 ☐ 否	
	现有主要生产设施是否与排污许可证一致	☐ 是 ☐ 否	是否伪造、变造、转让排污许可证	☐ 是 ☐ 否	
环评及“三同时”执行情况	是否通过环评审批（备案）	☒ 是 ☐ 否	是否通过“三同时”验收	☒ 是 ☐ 否	
污染防治设施建设运行情况	废气处理工艺		废水处理工艺		是否与排污许可证一致 ☐ 是 ☐ 否
	排放口位置和数量、污染物排放方式和排放去向是否符合排污许可证规定		☐ 是 ☐ 否	是否按照生态环境主管部门的规定建设规范化污染物排放口，并设置标志牌	☐ 是 ☐ 否
	排放口排放污染物的种类、数量、浓度、排放方式等是否满足相关污染物排放标准及生态环境部门批复的要求		☐ 是 ☐ 否	是否有暗管排污等偷排行为	☐ 是 ☐ 否
	运行情况	☐ 正常运行 ☐ 不正常运行	其他情况说明	一台机组运行	
自行监测、自动监控情况	是否按照排污许可证规定制定自行监测方案		☐ 是 ☐ 否	是否按照排污许可证规定和有关标准规范，开展自行监测	☐ 是 ☐ 否
	是否保存原始监测记录且保存期限不少于5年		☐ 是 ☐ 否	是否存在篡改、伪造自行监测数据	☐ 是 ☐ 否
	实施排污许可重点管理的排污单位是否依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网				☐ 是 ☐ 否
	自动监测设备传输数据异常时是否及时报告生态环境主管部门并进行检查修复		☐ 是 ☐ 否	是否存在损毁或者擅自移动、改变污染物排放自动监测设备	☐ 是 ☐ 否
	其他情况说明 不需要检测				
环境管理台账记录制度情况	是否建立环境管理台账记录制度		☐ 是 ☐ 否	是否按照排污许可证规定记录	☐ 是 ☐ 否
	环境管理台账记录保存期限是否不少于5年		☐ 是 ☐ 否	是否如实记录主要生产设施及污染防治设施运行情况或者污染物排放浓度、排放量	☐ 是 ☐ 否
执行报告及信	是否按照排污许可证规定向		☐ 是	是否如实报告污染物排放行	☐ 是

信息公开情况	审批部门提交排污许可证执行报告	☐ 否	为或者污染物排放浓度、排放量	☐ 否
	排污许可证有效期内发生停产，是否在排污许可证执行报告中如实报告污染物排放变化情况并说明原因			☐ 是 ☐ 否
	是否如实在全国排污许可证管理平台上公开污染物排放信息	☐ 是 ☐ 否	公开污染物排放信息是否齐全	☒ 是 ☐ 否
固废（危废）管理情况	固废储存、处置是否符合规定	☒ 是 ☐ 否	危废储存、处置是否符合规定	☒ 是 ☐ 否
环境风险防控情况	是否编制突发环境事件应急预案并报备	☒ 是 ☐ 否	是否每年组织预案培训及应急演练	☒ 是 ☐ 否
	是否储备必要应急物资	☒ 是 ☐ 否	应急管理制度是否执行到位	☒ 是 ☐ 否
	生产经营单位是否（对环保设施和项目）开展安全风险评估和隐患排查	☒ 是 ☐ 否	对发现的安全风险隐患以及整改落实情况，生产经营单位是否建立规范台账，实施动态管理，形成问题隐患清单和整改落实清单	☐ 是 ☒ 否
现场检查结论： 一. 企业基本情况：长白县新河水电站、新房子镇佳在水村、91220623795215602W、-、主要经营范围是水力发电； 2. 建设项目环评已办理、验收手续已办理，排污许可证未纳入管理；3. 建设项目属于水力发电、年发电量 180 万度电，现有两台机组，一组发电、工艺以及配套的污染防治措施正常使用。 二. 现场检查情况：1. 现场检查时一台机组正常运行生产；2. 废水、废气、噪声及固体废物等方面污染防治是正常使用；3. 现场检查未发现存在环境问题。				
违法行为处理建议：				
执法人员姓名	季晓亮, 王刚	执法证号	07060515009, 07060515003	
工作单位	白山市生态环境局长白朝鲜族自治县分局			
排污单位现场负责人（签字）	丁金华 2025 年 6 月 17 日	记录人（签字）	季晓亮 王刚 2025 年 6 月 17 日	

白山市生态环境局长白朝鲜族自治县分局
污染源现场检查记录表

排污单位名称	西沟引水电站		统一社会信用代码	912206236910426981	
地址	19 公里处		行业类别	电力生产	
法人代表	-赵金光	现场负责人	卢国欣	联系电话	-
生产状态	☒ 正常生产 ☐ 停产 ☐ 季节性停产 ☐ 关闭				
排污许可类型	☐ 重点管理 ☐ 简化管理 ☐ 登记管理 ☒ 不需纳入排污许可管理 ☐ 无证排污				
排污许可管理情况	是否在有效期内		☐ 是 ☐ 否	是否降低管理等级	☐ 是 ☐ 否
	现有主要生产设施是否与排污许可证一致		☐ 是 ☐ 否	是否伪造、变造、转让排污许可证	☐ 是 ☐ 否
环评及“三同时”执行情况	是否通过环评审批（备案）		☒ 是 ☐ 否	是否通过“三同时”验收	☒ 是 ☐ 否
污染防治设施建设运行情况	废气处理工艺		废水处理工艺	是否与排污许可证一致	☐ 是 ☐ 否
	排放口位置和数量、污染物排放方式和排放去向是否符合排污许可证规定		☐ 是 ☐ 否	是否按照生态环境主管部门的规定建设规范化污染物排放口，并设置标志牌	☐ 是 ☐ 否
	排放口排放污染物的种类、数量、浓度、排放方式等是否满足相关污染物排放标准及生态环境部门批复的要求		☐ 是 ☐ 否	是否有暗管排污等偷排行为	☐ 是 ☒ 否
	运行情况	☐ 正常运行 ☐ 不正常运行	其他情况说明	未纳入排污许可管理	
自行监测、自动监控情况	是否按照排污许可证规定制定自行监测方案		☐ 是 ☐ 否	是否按照排污许可证规定和有关标准规范，开展自行监测	☐ 是 ☐ 否
	是否保存原始监测记录且保存期限不少于 5 年		☐ 是 ☐ 否	是否存在篡改、伪造自行监测数据	☐ 是 ☐ 否
	实施排污许可重点管理的排污单位是否依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网			☐ 是 ☐ 否	
	自动监测设备传输数据异常时是否及时报告生态环境主管部门并进行检查修复		☐ 是 ☐ 否	是否存在损毁或者擅自移动、改变污染物排放自动监测设备	☐ 是 ☐ 否
	其他情况说明		不需要开展自行检测		
环境管理台账记录制度情况	是否建立环境管理台账记录制度		☐ 是 ☐ 否	是否按照排污许可证规定记录	☐ 是 ☐ 否
	环境管理台账记录保存期限是否不少于 5 年		☐ 是 ☐ 否	是否如实记录主要生产设施及污染防治设施运行情况或者污染物排放浓度、排放量	☐ 是 ☐ 否
执行报告及信	是否按照排污许可证规定向		☐ 是	是否如实报告污染物排放行	☐ 是

信息公开情况	审批部门提交排污许可证执行报告	☐ 是 ☐ 否	为或者污染物排放浓度、排放量	☐ 是 ☐ 否
	排污许可证有效期内发生停产,是否在排污许可证执行报告中如实报告污染物排放变化情况并说明原因			☐ 是 ☐ 否
	是否如实在全国排污许可证管理平台上公开污染物排放信息	☐ 是 ☐ 否	公开污染物排放信息是否齐全	☐ 是 ☐ 否
固废(危废)管理情况	固废储存、处置是否符合规定	☒ 是 ☐ 否	危废储存、处置是否符合规定	☒ 是 ☐ 否
环境风险防控情况	是否编制突发环境事件应急预案并报备	☒ 是 ☐ 否	是否每年组织预案培训及应急演练	☒ 是 ☐ 否
	是否储备必要应急物资	☒ 是 ☐ 否	应急管理制度是否执行到位	☒ 是 ☐ 否
	生产经营单位是否(对环保设施和项目)开展安全风险评估和隐患排查	☒ 是 ☐ 否	对发现的安全风险隐患以及整改落实情况,生产经营单位是否建立规范台账,实施动态管理,形成问题隐患清单和整改落实清单	☐ 是 ☒ 否
现场检查结论: 一.企业基本情况:西沟引水电站、19公里处、912206236910426981、-赵金光、主要经营范是水力发电;2.建设项目环评已办理、验收手续已办理,排污许可证未纳入管理;3.建设项目生水力发电、年生产200万万小时规模、工艺以及配套的污染防治措施正常运行使用。二.现场检查情况:1.现场检查时正常生产;2.废水、废气、噪声及固体废物等方面污染防治设施正常运行使用;3.现场检查未发现存在环境问题。				
违法行为处理建议:				
执法人员姓名	季晓亮,王刚		执法证号	07060515009,07060515003
工作单位	白山市生态环境局长白朝鲜族自治县分局			
排污单位现场负责人(签字)	徐炜 2025年6月10日	记录人(签字)	季晓亮 王刚 2025年6月10日	

白山市生态环境局长白朝鲜族自治县分局
污染源现场检查记录表

排污单位名称	长白朝鲜族自治县合贝积养殖场		统一社会信用代码	92220623L49047312C	
地址	长白县长白镇解放村小梨树沟 3 号		行业类别		
法人代表	于琴	现场负责人		联系电话	
生产状态	☐ 正常生产 ☐ 停产 ☐ 季节性停产 ☒ 关闭				
排污许可类型	☐ 重点管理 ☐ 简化管理 ☒ 登记管理 ☐ 不需纳入排污许可管理 ☐ 无证排污				
排污许可管理情况	是否在有效期内		☒ 是 ☐ 否	是否降低管理等级	☐ 是 ☒ 否
	现有主要生产设施是否与排污许可证一致		☒ 是 ☐ 否	是否伪造、变造、转让排污许可证	☐ 是 ☒ 否
环评及“三同时”执行情况	是否通过环评审批（备案）		☒ 是 ☐ 否	是否通过“三同时”验收	☒ 是 ☐ 否
污染防治设施建设运行情况	废气处理工艺		废水处理工艺		是否与排污许可证一致 ☐ 是 ☐ 否
	排放口位置和数量、污染物排放方式和排放去向是否符合排污许可证规定		☐ 是 ☐ 否	是否按照生态环境主管部门的规定建设规范化污染物排放口，并设置标志牌	☐ 是 ☐ 否
	排放口排放污染物的种类、数量、浓度、排放方式等是否满足相关污染物排放标准及生态环境部门批复的要求		☐ 是 ☐ 否	是否有暗管排污等偷排行为	☐ 是 ☐ 否
	运行情况	☐ 正常运行 ☐ 不正常运行	其他情况说明	已关闭	
自行监测、自动监控情况	是否按照排污许可证规定制定自行监测方案		☐ 是 ☐ 否	是否按照排污许可证规定和有关标准规范，开展自行监测	☐ 是 ☐ 否
	是否保存原始监测记录且保存期限不少于 5 年		☐ 是 ☐ 否	是否存在篡改、伪造自行监测数据	☐ 是 ☐ 否
	实施排污许可重点管理的排污单位是否依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网			☐ 是 ☐ 否	
	自动监测设备传输数据异常时是否及时报告生态环境主管部门并进行检查修复		☐ 是 ☐ 否	是否存在损毁或者擅自移动、改变污染物排放自动监测设备	☐ 是 ☐ 否
	其他情况说明				
环境管理台账记录制度情况	是否建立环境管理台账记录制度		☐ 是 ☐ 否	是否按照排污许可证规定记录	☐ 是 ☐ 否
	环境管理台账记录保存期限是否不少于 5 年		☐ 是 ☐ 否	是否如实记录主要生产设施及污染防治设施运行情况或者污染物排放浓度、排放量	☐ 是 ☐ 否

执行报告及信息公开情况	是否按照排污许可证规定向审批部门提交排污许可证执行报告	☐是 ☐否	是否如实报告污染物排放行为或者污染物排放浓度、排放量	☐是 ☐否
	排污许可证有效期内发生停产，是否在排污许可证执行报告中如实报告污染物排放变化情况并说明原因			☐是 ☐否
	是否如实在全国排污许可证管理平台上公开污染物排放信息	☐是 ☐否	公开污染物排放信息是否齐全	☐是 ☐否
固废（危废）管理情况	固废储存、处置是否符合规定	☐是 ☐否	危废储存、处置是否符合规定	☐是 ☐否
环境风险防控情况	是否编制突发环境事件应急预案并报备	☐是 ☐否	是否每年组织预案培训及应急演练	☐是 ☐否
	是否储备必要应急物资	☐是 ☐否	应急管理制度是否执行到位	☐是 ☐否
	生产经营单位是否（对环保设施和项目）开展安全风险评估和隐患排查	☐是 ☐否	对发现的安全风险隐患以及整改落实情况，生产经营单位是否建立规范台账，实施动态管理，形成问题隐患清单和整改落实清单	☐是 ☐否
现场检查结论： 一. 企业基本情况：长白朝鲜族自治县合贝积养殖场、长白县长白镇解放村小梨树沟 3 号、92220623L49047312C、于琴、主要经营范围蛋鸡；2. 建设项目环评、验收手续办理齐全，排污许可已登记；3. 建设项目养殖蛋鸡、配套粪便池等污染防治措施。 二. 现场检查情况：1. 现场检查时养殖场已关闭，厂区无人；2. 废水、废气、噪声及固体废物等方面污染防治设施未运行；3. 现场检查未发现存在环境问题。				
违法行为处理建议：				
执法人员姓名	王新杰, 王福俊	执法证号	07060515025, 07060515002	
工作单位	白山市生态环境局长白朝鲜族自治县分局			
排污单位现场负责人（签字）	陈元人 2025 年 6 月 10 日	记录人（签字）	王福俊 王新杰 2025 年 6 月 10 日	

白山市生态环境局长白朝鲜族自治县分局
污染源现场检查记录表

排污单位名称	富民水电站		统一社会信用代码	9122062369614014XK	
地址	十三道沟		行业类别	电力、热力、燃气及水生产和供应业	
法人代表	-	现场负责人	赵祥龙	联系电话	-
生产状态	☒ 正常生产 ☐ 停产 ☐ 季节性停产 ☐ 关闭				
排污许可类型	☐ 重点管理 ☐ 简化管理 ☒ 登记管理 ☐ 不需纳入排污许可管理 ☐ 无证排污				
排污许可管理情况	是否在有效期内		☐ 是 ☐ 否	是否降低管理等级	☐ 是 ☐ 否
	现有主要生产设施是否与排污许可证一致		☐ 是 ☐ 否	是否伪造、变造、转让排污许可证	☐ 是 ☐ 否
环评及“三同时”执行情况	是否通过环评审批（备案）		☒ 是 ☐ 否	是否通过“三同时”验收	☒ 是 ☐ 否
污染防治设施建设运行情况	废气处理工艺		废水处理工艺		是否与排污许可证一致 ☐ 是 ☐ 否
	排放口位置和数量、污染物排放方式和排放去向是否符合排污许可证规定		☐ 是 ☐ 否	是否按照生态环境主管部门的规定建设规范化污染物排放口，并设置标志牌	☐ 是 ☐ 否
	排放口排放污染物的种类、数量、浓度、排放方式等是否满足相关污染物排放标准及生态环境部门批复的要求		☐ 是 ☐ 否	是否有暗管排污等偷排行为	☐ 是 ☐ 否
	运行情况	☐ 正常运行 ☐ 不正常运行	其他情况说明		
自行监测、自动监控情况	是否按照排污许可证规定制定自行监测方案		☐ 是 ☐ 否	是否按照排污许可证规定和有关标准规范，开展自行监测	☐ 是 ☐ 否
	是否保存原始监测记录且保存期限不少于 5 年		☐ 是 ☐ 否	是否存在篡改、伪造自行监测数据	☐ 是 ☐ 否
	实施排污许可重点管理的排污单位是否依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网				☐ 是 ☐ 否
	自动监测设备传输数据异常时是否及时报告生态环境主管部门并进行检查修复		☐ 是 ☐ 否	是否存在损毁或者擅自移动、改变污染物排放自动监测设备	☐ 是 ☐ 否
	其他情况说明				
环境管理台账记录制度情况	是否建立环境管理台账记录制度		☐ 是 ☐ 否	是否按照排污许可证规定记录	☐ 是 ☐ 否
	环境管理台账记录保存期限是否不少于 5 年		☐ 是 ☐ 否	是否如实记录主要生产设施及污染防治设施运行情况或者污染物排放浓度、排放量	☐ 是 ☐ 否

执行报告及信息公开情况	是否按照排污许可证规定向审批部门提交排污许可证执行报告	☐ 是 ☐ 否	是否如实报告污染物排放行为或者污染物排放浓度、排放量	☐ 是 ☐ 否
	排污许可证有效期内发生停产，是否在排污许可证执行报告中如实报告污染物排放变化情况并说明原因			☐ 是 ☐ 否
	是否如实在全国排污许可证管理平台上公开污染物排放信息	☐ 是 ☐ 否	公开污染物排放信息是否齐全	☐ 是 ☐ 否
固废（危废）管理情况	固废储存、处置是否符合规定	☐ 是 ☐ 否	危废储存、处置是否符合规定	☐ 是 ☐ 否
环境风险防控情况	是否编制突发环境事件应急预案并报备	☐ 是 ☐ 否	是否每年组织预案培训及应急演练	☐ 是 ☐ 否
	是否储备必要应急物资	☐ 是 ☐ 否	应急管理制度是否执行到位	☐ 是 ☐ 否
	生产经营单位是否（对环保设施和项目）开展安全风险评估和隐患排查	☐ 是 ☐ 否	对发现的安全风险隐患以及整改落实情况，生产经营单位是否建立规范台账，实施动态管理，形成问题隐患清单和整改落实清单	☐ 是 ☐ 否
现场检查结论： 一. 企业基本情况：富民水电站、十三道沟、9122062369614014XK、-、主要经营水利发电；2. 建设项目环评、验收手续办理齐全，排污许可证属登记管理；3. 建设项目主要从事水利发电，两组发电机组，年发电量 300 万千瓦时。 二. 现场检查情况：1. 现场检查时该电站正常运行；2. 废水、废气、噪声及固体废物等方面污染防治设施运行正常，透平油循环利用；3. 现场检查时未发现存在环境问题				
违法行为处理建议：				
执法人员姓名	王新杰, 王福俊		执法证号	07060515025, 07060515002
工作单位	白山市生态环境局长白朝鲜族自治县分局			
排污单位现场负责人（签字）	 2025 年 6 月 18 日	记录人（签字）	  2025 年 6 月 18 日	

白山市生态环境局长白朝鲜族自治县分局
污染源现场检查记录表

排污单位名称	长白朝鲜族自治县福民养猪专业合作社		统一社会信用代码	9322062356999904X5	
地址	吉林省白山市长白朝鲜族自治县十九道沟村委会白山市长白朝鲜族自治县马鹿沟镇十九道沟村委会老婆口1号		行业类别	猪的饲养	
法人代表	李桂花	现场负责人	李桂花	联系电话	-
生产状态	☐ 正常生产 ☒ 停产 ☐ 季节性停产 ☐ 关闭				
排污许可类型	☐ 重点管理 ☐ 简化管理 ☒ 登记管理 ☐ 不需纳入排污许可管理 ☐ 无证排污				
排污许可管理情况	是否在有效期内		☐ 是 ☐ 否	是否降低管理等级	☐ 是 ☐ 否
	现有主要生产设施是否与排污许可证一致		☐ 是 ☐ 否	是否伪造、变造、转让排污许可证	☐ 是 ☐ 否
环评及“三同时”执行情况	是否通过环评审批（备案）		☒ 是 ☐ 否	是否通过“三同时”验收	☒ 是 ☐ 否
污染防治设施建设运行情况	废气处理工艺		废水处理工艺		是否与排污许可证一致 ☐ 是 ☐ 否
	排放口位置和数量、污染物排放方式和排放去向是否符合排污许可证规定		☐ 是 ☐ 否	是否按照生态环境主管部门的规定建设规范化污染物排放口，并设置标志牌	☐ 是 ☐ 否
	排放口排放污染物的种类、数量、浓度、排放方式等是否满足相关污染物排放标准及生态环境部门批复的要求		☐ 是 ☐ 否	是否有暗管排污等偷排行为	☐ 是 ☐ 否
	运行情况	☐ 正常运行 ☐ 不正常运行	其他情况说明	停产状态	
自行监测、自动监控情况	是否按照排污许可证规定制定自行监测方案		☐ 是 ☐ 否	是否按照排污许可证规定和有关标准规范，开展自行监测	☐ 是 ☐ 否
	是否保存原始监测记录且保存期限不少于5年		☐ 是 ☐ 否	是否存在篡改、伪造自行监测数据	☐ 是 ☐ 否
	实施排污许可重点管理的排污单位是否依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网				☐ 是 ☐ 否
	自动监测设备传输数据异常时是否及时报告生态环境主管部门并进行检查修复		☐ 是 ☐ 否	是否存在损毁或者擅自移动、改变污染物排放自动监测设备	☐ 是 ☐ 否
	其他情况说明		停产状态		
环境管理台账记录制度情况	是否建立环境管理台账记录制度		☐ 是 ☐ 否	是否按照排污许可证规定记录	☐ 是 ☐ 否

	环境管理台账记录保存期限是否不少于 5 年	☐ 是 ☐ 否	是否如实记录主要生产设施及污染防治设施运行情况或者污染物排放浓度、排放量	☐ 是 ☐ 否
执行报告及信息公开情况	是否按照排污许可证规定向审批部门提交排污许可证执行报告	☐ 是 ☐ 否	是否如实报告污染物排放行为或者污染物排放浓度、排放量	☐ 是 ☐ 否
	排污许可证有效期内发生停产，是否在排污许可证执行报告中如实报告污染物排放变化情况并说明原因			☐ 是 ☐ 否
	是否如实在全国排污许可证管理平台上公开污染物排放信息	☐ 是 ☐ 否	公开污染物排放信息是否齐全	☐ 是 ☐ 否
固废（危废）管理情况	固废储存、处置是否符合规定	☐ 是 ☐ 否	危废储存、处置是否符合规定	☒ 是 ☐ 否
环境风险防控情况	是否编制突发环境事件应急预案并报备	☐ 是 ☐ 否	是否每年组织预案培训及应急演练	☐ 是 ☐ 否
	是否储备必要应急物资	☐ 是 ☐ 否	应急管理制度是否执行到位	☐ 是 ☐ 否
	生产经营单位是否（对环保设施和项目）开展安全风险评估和隐患排查	☐ 是 ☐ 否	对发现的安全风险隐患以及整改落实情况，生产经营单位是否建立规范台账，实施动态管理，形成问题隐患清单和整改落实清单	☐ 是 ☐ 否
现场检查结论： 一. 企业基本情况：长白朝鲜族自治县福民养猪专业合作社、吉林省白山市长白朝鲜族自治县十九道沟村委会白山市长白朝鲜族自治县马鹿沟镇十九道沟村委会老婆口 1 号、9322062356999904X5、李桂花、主要经营猪养殖；2. 建设项目环评已、验收手续已办理，排污许可证登记管理；3. 建设项目停产状态、工艺以及配套的污染防治措施已建成。 二. 现场检查情况：1. 现场检查时生产工况停产状态；2. 现场检查未发现存在环境问题。				
违法行为处理建议：				
执法人员姓名	季晓亮, 王刚	执法证号	07060515009, 07060515003	
工作单位	白山市生态环境局长白朝鲜族自治县分局			
排污单位现场负责人（签字）		记录人（签字）	  2025 年 6 月 10 日	



白山市生态环境局长白朝鲜族自治县分局
污染源现场检查记录表

排污单位名称	长白县运通加油站		统一社会信用代码		92220623MA14TPQR54	
地址	长白县马鹿沟村		行业类别		其他服务业	
法人代表	唐洪梅	现场负责人	于洪楠		联系电话	15754359503
生产状态	☒ 正常生产 ☐ 停产 ☐ 季节性停产 ☐ 关闭					
排污许可类型	☐ 重点管理 ☒ 简化管理 ☐ 登记管理 ☐ 不需纳入排污许可管理 ☐ 无证排污					
排污许可管理情况	是否在有效期内		☒ 是 ☐ 否		是否降低管理等级	☐ 是 ☒ 否
	现有主要生产设施是否与排污许可证一致		☒ 是 ☐ 否		是否伪造、变造、转让排污许可证	☐ 是 ☒ 否
环评及“三同时”执行情况	是否通过环评审批（备案）		☒ 是 ☐ 否		是否通过“三同时”验收	☒ 是 ☐ 否
污染防治设施建设运行情况	废气处理工艺	油气回收装置	废水处理工艺	城市管网	是否与排污许可证一致	☒ 是 ☐ 否
	排放口位置和数量、污染物排放方式和排放去向是否符合排污许可证规定		☒ 是 ☐ 否		是否按照生态环境主管部门的规定建设规范化污染物排放口，并设置标志牌	☒ 是 ☐ 否
	排放口排放污染物的种类、数量、浓度、排放方式等是否满足相关污染物排放标准及生态环境部门批复的要求		☒ 是 ☐ 否		是否有暗管排污等偷排行为	☐ 是 ☒ 否
	运行情况	☒ 正常运行 ☐ 不正常运行		其他情况说明		
自行监测、自动监控情况	是否按照排污许可证规定制定自行监测方案		☒ 是 ☐ 否		是否按照排污许可证规定和有关标准规范，开展自行监测	☒ 是 ☐ 否
	是否保存原始监测记录且保存期限不少于5年		☒ 是 ☐ 否		是否存在篡改、伪造自行监测数据	☐ 是 ☒ 否
	实施排污许可重点管理的排污单位是否依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网				☒ 是 ☐ 否	
	自动监测设备传输数据异常时是否及时报告生态环境主管部门并进行检查修复		☒ 是 ☐ 否		是否存在损毁或者擅自移动、改变污染物排放自动监测设备	☐ 是 ☒ 否
	其他情况说明					
环境管理台账记录制度情况	是否建立环境管理台账记录制度		☒ 是 ☐ 否		是否按照排污许可证规定记录	☒ 是 ☐ 否
	环境管理台账记录保存期限是否不少于5年		☒ 是 ☐ 否		是否如实记录主要生产设施及污染防治设施运行情况或者污染物排放浓度、排放量	☒ 是 ☐ 否
执行报告及信	是否按照排污许可证规定向		☒ 是		是否如实报告污染物排放行	☒ 是

信息公开情况	审批部门提交排污许可证执行报告	☐ 否	为或者污染物排放浓度、排放量	☐ 否
	排污许可证有效期内发生停产，是否在排污许可证执行报告中如实报告污染物排放变化情况并说明原因			☒ 是 ☐ 否
	是否如实在全国排污许可证管理平台上公开污染物排放信息	☒ 是 ☐ 否	公开污染物排放信息是否齐全	☒ 是 ☐ 否
固废（危废）管理情况	固废储存、处置是否符合规定	☒ 是 ☐ 否	危废储存、处置是否符合规定	☒ 是 ☐ 否
环境风险防控情况	是否编制突发环境事件应急预案并报备	☒ 是 ☐ 否	是否每年组织预案培训及应急演练	☒ 是 ☐ 否
	是否储备必要应急物资	☒ 是 ☐ 否	应急管理制度是否执行到位	☒ 是 ☐ 否
	生产经营单位是否（对环保设施和项目）开展安全风险评估和隐患排查	☒ 是 ☐ 否	对发现的安全风险隐患以及整改落实情况，生产经营单位是否建立规范台账，实施动态管理，形成问题隐患清单和整改落实清单	☒ 是 ☐ 否
现场检查结论： 一. 企业基本情况：长白县运通加油站、长白县马鹿沟村、92220623MA14TPQR54、唐洪梅、主要经营范围销售汽油和柴油；2. 建设项目环评、验收手续齐全，已办理排污许可证（简化管理）；3. 建设项目销售汽油柴油、汽油年销售 1200 吨，柴油年销售 700 吨、配套油气回收装置和双层罐污染防治措施。 二. 现场检查情况：1. 现场检查时正常使生产；2. 废水、废气、噪声及固体废物等方面污染防治设施运行正常；3. 现场检查未发现存在环境问题。				
违法行为处理建议：				
执法人员姓名	王新杰, 王福俊		执法证号	07060515025, 07060515002
工作单位	白山市生态环境局长白朝鲜族自治县分局			
排污单位现场负责人（签字）	丁术龙 2025 年 6 月 10 日	记录人（签字）	王新杰 王福俊 2025 年 6 月 10 日	

白山市生态环境局长白朝鲜族自治县分局
污染源现场检查记录表

排污单位名称	美玲养殖场		统一社会信用代码		220623195704111720	
地址	十三道沟		行业类别			
法人代表	-	现场负责人	王美玲		联系电话	-
生产状态	☒ 正常生产 ☐ 停产 ☐ 季节性停产 ☐ 关闭					
排污许可类型	☐ 重点管理 ☐ 简化管理 ☒ 登记管理 ☐ 不需纳入排污许可管理 ☐ 无证排污					
排污许可管理情况	是否在有效期内		☒ 是 ☐ 否		是否降低管理等级	☐ 是 ☐ 否
	现有主要生产设施是否与排污许可证一致		☐ 是 ☐ 否		是否伪造、变造、转让排污许可证	☐ 是 ☐ 否
环评及“三同时”执行情况	是否通过环评审批（备案）		☒ 是 ☐ 否		是否通过“三同时”验收	☒ 是 ☐ 否
污染防治设施建设运行情况	废气处理工艺		废水处理工艺		是否与排污许可证一致	☐ 是 ☐ 否
	排放口位置和数量、污染物排放方式和排放去向是否符合排污许可证规定		☐ 是 ☐ 否		是否按照生态环境主管部门的规定建设规范化污染物排放口，并设置标志牌	☐ 是 ☐ 否
	排放口排放污染物的种类、数量、浓度、排放方式等是否满足相关污染物排放标准及生态环境部门批复的要求		☐ 是 ☐ 否		是否有暗管排污等偷排行为	☐ 是 ☒ 否
	运行情况	☐ 正常运行 ☐ 不正常运行	其他情况说明	厂区无人，牛已进入牧区。		
自行监测、自动监控情况	是否按照排污许可证规定制定自行监测方案		☐ 是 ☐ 否		是否按照排污许可证规定和有关标准规范，开展自行监测	☐ 是 ☐ 否
	是否保存原始监测记录且保存期限不少于5年		☐ 是 ☐ 否		是否存在篡改、伪造自行监测数据	☐ 是 ☐ 否
	实施排污许可重点管理的排污单位是否依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网				☐ 是 ☐ 否	
	自动监测设备传输数据异常时是否及时报告生态环境主管部门并进行检查修复		☐ 是 ☐ 否		是否存在损毁或者擅自移动、改变污染物排放自动监测设备	☐ 是 ☐ 否
	其他情况说明		不需要检测			
环境管理台账记录制度情况	是否建立环境管理台账记录制度		☐ 是 ☐ 否		是否按照排污许可证规定记录	☐ 是 ☐ 否
	环境管理台账记录保存期限是否不少于5年		☐ 是 ☐ 否		是否如实记录主要生产设施及污染防治设施运行情况或者污染物排放浓度、排放量	☐ 是 ☐ 否
执行报告及信	是否按照排污许可证规定向		☐ 是		是否如实报告污染物排放行	☐ 是

信息公开情况	审批部门提交排污许可证执行报告	☐ 否	为或者污染物排放浓度、排放量	☐ 否
	排污许可证有效期内发生停产，是否在排污许可证执行报告中如实报告污染物排放变化情况并说明原因			☐ 是 ☐ 否
	是否如实在全国排污许可证管理平台上公开污染物排放信息	☐ 是 ☐ 否	公开污染物排放信息是否齐全	☐ 是 ☐ 否
固废（危废）管理情况	固废储存、处置是否符合规定	☒ 是 ☐ 否	危废储存、处置是否符合规定	☐ 是 ☐ 否
环境风险防控情况	是否编制突发环境事件应急预案并报备	☐ 是 ☐ 否	是否每年组织预案培训及应急演练	☐ 是 ☐ 否
	是否储备必要应急物资	☐ 是 ☐ 否	应急管理制度是否执行到位	☐ 是 ☐ 否
	生产经营单位是否（对环保设施和项目）开展安全风险评估和隐患排查	☐ 是 ☐ 否	对发现的安全风险隐患以及整改落实情况，生产经营单位是否建立规范台账，实施动态管理，形成问题隐患清单和整改落实清单	☐ 是 ☒ 否
现场检查结论： 一. 企业基本情况：美玲养殖场、十三道沟、220623195704111720、-、主要经营范围肉牛养殖；2. 建设项目环评已办理、验收手续已办理，排污许可证申领情况；3. 建设项目生产产品、工艺以及配套的污染防治措施粪污储存已建成。 二. 现场检查情况：1. 现场检查时肉牛已进入牧区，牛房舍已空，厂区无人；2. 固体废物等方面污染防治设施已建成；3. 现场检查未发现存在环境问题。				
违法行为处理建议：				
执法人员姓名	季晓亮, 王刚	执法证号	07060515009, 07060515003	
工作单位	白山市生态环境局长白朝鲜族自治县分局			
排污单位现场负责人（签字）	 2025 年 6 月 18 日	记录人（签字）	 2025 年 6 月 18 日	

白山市生态环境局长白朝鲜族自治县分局
污染源现场检查记录表

排污单位名称	长白东泰硅藻新材料科技有限公司		统一社会信用代码	91220623594485980E	
地址	长白县八道沟硅藻土工业园		行业类别	非金属矿采选业	
法人代表	李松鹤	现场负责人	陈云龙	联系电话	15004396699
生产状态	☒ 正常生产 ☐ 停产 ☐ 季节性停产 ☐ 关闭				
排污许可类型	☐ 重点管理 ☒ 简化管理 ☐ 登记管理 ☐ 不需纳入排污许可管理 ☐ 无证排污				
排污许可管理情况	是否在有效期内		☒ 是 ☐ 否	是否降低管理等级	☐ 是 ☒ 否
	现有主要生产设施是否与排污许可证一致		☒ 是 ☐ 否	是否伪造、变造、转让排污许可证	☐ 是 ☒ 否
环评及“三同时”执行情况	是否通过环评审批（备案）		☐ 是 ☐ 否	是否通过“三同时”验收	☒ 是 ☐ 否
污染防治设施建设运行情况	废气处理工艺		废水处理工艺	是否与排污许可证一致	☒ 是 ☐ 否
	排放口位置和数量、污染物排放方式和排放去向是否符合排污许可证规定		☒ 是 ☐ 否	是否按照生态环境主管部门的规定建设规范化污染物排放口，并设置标志牌	☒ 是 ☐ 否
	排放口排放污染物的种类、数量、浓度、排放方式等是否满足相关污染物排放标准及生态环境部门批复的要求		☒ 是 ☐ 否	是否有暗管排污等偷排行为	☐ 是 ☒ 否
	运行情况	☒ 正常运行 ☐ 不正常运行	其他情况说明		
自行监测、自动监控情况	是否按照排污许可证规定制定自行监测方案		☒ 是 ☐ 否	是否按照排污许可证规定和有关标准规范，开展自行监测	☐ 是 ☐ 否
	是否保存原始监测记录且保存期限不少于 5 年		☐ 是 ☐ 否	是否存在篡改、伪造自行监测数据	☐ 是 ☒ 否
	实施排污许可重点管理的排污单位是否依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网			☐ 是 ☐ 否	
	自动监测设备传输数据异常时是否及时报告生态环境主管部门并进行检查修复		☐ 是 ☐ 否	是否存在损毁或者擅自移动、改变污染物排放自动监测设备	☐ 是 ☐ 否
	其他情况说明				
环境管理台账记录制度情况	是否建立环境管理台账记录制度		☒ 是 ☐ 否	是否按照排污许可证规定记录	☒ 是 ☐ 否
	环境管理台账记录保存期限是否不少于 5 年		☐ 是 ☐ 否	是否如实记录主要生产设施及污染防治设施运行情况或者污染物排放浓度、排放量	☒ 是 ☐ 否

执行报告及信息公开情况	是否按照排污许可证规定向审批部门提交排污许可证执行报告	☒ 是 ☐ 否	是否如实报告污染物排放行为或者污染物排放浓度、排放量	☒ 是 ☐ 否
	排污许可证有效期内发生停产，是否在排污许可证执行报告中如实报告污染物排放变化情况并说明原因			☒ 是 ☐ 否
	是否如实在全国排污许可证管理平台上公开污染物排放信息	☒ 是 ☐ 否	公开污染物排放信息是否齐全	☒ 是 ☐ 否
固废（危废）管理情况	固废储存、处置是否符合规定	☒ 是 ☐ 否	危废储存、处置是否符合规定	☒ 是 ☐ 否
环境风险防控情况	是否编制突发环境事件应急预案并报备	☒ 是 ☐ 否	是否每年组织预案培训及应急演练	☒ 是 ☐ 否
	是否储备必要应急物资	☒ 是 ☐ 否	应急管理制度是否执行到位	☒ 是 ☐ 否
	生产经营单位是否（对环保设施和项目）开展安全风险评估和隐患排查	☒ 是 ☐ 否	对发现的安全风险隐患以及整改落实情况，生产经营单位是否建立规范台账，实施动态管理，形成问题隐患清单和整改落实清单	☒ 是 ☐ 否
现场检查结论： 一. 企业基本情况：长白东泰硅藻新材料科技有限公司、长白县八道沟硅藻土工业园、91220623594485980E、法人：李松鹤、主要经营硅藻土加工项目；2. 建设项目环评、验收手续办理齐全，排污许可证已申领属简化管理；3. 建设项目主要从事硅藻土加工，建设规模 4 万吨精细二氧化硅功能填料生产线建设项目、一台二段式煤气发生炉，采用布袋除尘，脱硫采用双减法。。 二. 现场检查情况：1. 现场检查时该企业正常生产；2. 废水、废气、噪声及固体废物等方面污染防治设施运行正常运行；危险废物按要求进行存放，标识张贴规范，转移连单保存齐全，台账记录规范。3. 现场检查时未发现存在环境问题				
违法行为处理建议：				
执法人员姓名	季晓亮, 王福俊		执法证号	07060515009, 07060515002
工作单位	白山市生态环境局长白朝鲜族自治县分局			
排污单位现场负责人（签字）	 2025 年 6 月 17 日	记录人（签字）	  2025 年 6 月 17 日	

白山市生态环境局长白朝鲜族自治县分局
污染源现场检查记录表

排污单位名称	汇源水电有限责任公司（三级站）		统一社会信用代码	91220623732589666B	
地址	十九道沟河		行业类别	电力、热力生产和供应业	
法人代表	-	现场负责人	白建峰	联系电话	-
生产状态	☒ 正常生产 ☐ 停产 ☐ 季节性停产 ☐ 关闭				
排污许可类型	☐ 重点管理 ☐ 简化管理 ☐ 登记管理 ☒ 不需纳入排污许可管理 ☐ 无证排污				
排污许可管理情况	是否在有效期内		☐ 是 ☐ 否	是否降低管理等级	☐ 是 ☒ 否
	现有主要生产设施是否与排污许可证一致		☐ 是 ☐ 否	是否伪造、变造、转让排污许可证	☐ 是 ☐ 否
环评及“三同时”执行情况	是否通过环评审批（备案）		☒ 是 ☐ 否	是否通过“三同时”验收	☒ 是 ☐ 否
污染防治设施建设运行情况	废气处理工艺		废水处理工艺		是否与排污许可证一致 ☐ 是 ☐ 否
	排放口位置和数量、污染物排放方式和排放去向是否符合排污许可证规定		☐ 是 ☐ 否	是否按照生态环境主管部门的规定建设规范化污染物排放口，并设置标志牌	☒ 是 ☐ 否
	排放口排放污染物的种类、数量、浓度、排放方式等是否满足相关污染物排放标准及生态环境部门批复的要求		☒ 是 ☐ 否	是否有暗管排污等偷排行为	☐ 是 ☒ 否
	运行情况	☒ 正常运行 ☐ 不正常运行	其他情况说明		
自行监测、自动监控情况	是否按照排污许可证规定制定自行监测方案		☐ 是 ☐ 否	是否按照排污许可证规定和有关标准规范，开展自行监测	☐ 是 ☐ 否
	是否保存原始监测记录且保存期限不少于5年		☐ 是 ☐ 否	是否存在篡改、伪造自行监测数据	☐ 是 ☐ 否
	实施排污许可重点管理的排污单位是否依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网				☐ 是 ☒ 否
	自动监测设备传输数据异常时是否及时报告生态环境主管部门并进行检查修复		☐ 是 ☐ 否	是否存在损毁或者擅自移动、改变污染物排放自动监测设备	☐ 是 ☐ 否
	其他情况说明		水力发电，未纳入排污许可管理。		
环境管理台账记录制度情况	是否建立环境管理台账记录制度		☐ 是 ☐ 否	是否按照排污许可证规定记录	☐ 是 ☐ 否
	环境管理台账记录保存期限是否不少于5年		☐ 是 ☐ 否	是否如实记录主要生产设施及污染防治设施运行情况或者污染物排放浓度、排放量	☐ 是 ☐ 否
执行报告及信	是否按照排污许可证规定向		☐ 是	是否如实报告污染物排放行	☐ 是

信息公开情况	审批部门提交排污许可证执行报告	☐ 否	为或者污染物排放浓度、排放量	☐ 否
	排污许可证有效期内发生停产，是否在排污许可证执行报告中如实报告污染物排放变化情况并说明原因			☐ 是 ☐ 否
	是否如实在全国排污许可证管理平台上公开污染物排放信息	☐ 是 ☐ 否	公开污染物排放信息是否齐全	☐ 是 ☐ 否
固废（危废）管理情况	固废储存、处置是否符合规定	☒ 是 ☐ 否	危废储存、处置是否符合规定	☒ 是 ☐ 否
环境风险防控情况	是否编制突发环境事件应急预案并报备	☒ 是 ☐ 否	是否每年组织预案培训及应急演练	☒ 是 ☐ 否
	是否储备必要应急物资	☒ 是 ☐ 否	应急管理制度是否执行到位	☒ 是 ☐ 否
	生产经营单位是否（对环保设施和项目）开展安全风险评估和隐患排查	☐ 是 ☐ 否	对发现的安全风险隐患以及整改落实情况，生产经营单位是否建立规范台账，实施动态管理，形成问题隐患清单和整改落实清单	☐ 是 ☒ 否
现场检查结论： 一. 企业基本情况：汇源水电有限责任公司（三级站）、十九道沟河、91220623732589666B、-、主要经营范围等内容；2. 建设项目环评已办理、验收手续已办理，排污许可证未纳入管理；3. 建设项目生产产品水力发电、年发电1200千瓦、两台级组，工艺以及配套的污染防治措施正常使用。 二. 现场检查情况：1. 现场检查时正常生产；2. 废水、废气、噪声及固体废物等方面污染防治设施正常运行使用运行；3. 现场检查未发现存在环境问题。				
违法行为处理建议：				
执法人员姓名	王新杰, 王刚		执法证号	07060515025, 07060515003
工作单位	白山市生态环境局长白朝鲜族自治县分局			
排污单位现场负责人（签字）	柳之强 2025年6月10日	记录人（签字）	王新杰. 王刚 2025年6月10日	