

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表  
(第十一批 2026年6月8日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理
7	D3JL202605190042	和谐北路东侧，三河口苗圃东北侧区域，阳光置业有限公司倾倒建筑垃圾和生活垃圾；苗圃西侧、西南侧有多个污水井，污水倒灌流入苗圃。	白山市靖宇县	群众身边的生态环境问题	<p>经调查，群众反映问题基本属实。</p> <p>2026年5月20日，靖宇县住房和城乡建设局牵头，联合白山市生态环境局靖宇县分局、靖宇县城市管理综合行政执法大队、靖宇镇政府前往和谐北路东侧，三河口苗圃东北侧区域核实。</p> <p>1.关于反映“和谐北路东侧，三河口苗圃东北侧区域，阳光置业有限公司倾倒建筑垃圾和生活垃圾”问题。该问题部分属实。经查，第一处垃圾点位于靖宇县靖宇镇三河口苗圃北侧，滨江城59号楼西侧，堆放的装修垃圾、包装袋、泡沫塑料碎块约20吨；第二处位于滨江城58号楼西南侧，堆放的装修垃圾、砖头碎块约25吨；两处垃圾堆始于2023年6月至今，总重量约45余吨，两处垃圾合计占地面积约50平方米，现场未发现有生活垃圾。经过走访居民和现场查看，不存在违规填埋建筑垃圾和生活垃圾问题。</p> <p>2.关于反映“苗圃西侧、西南侧有多个污水井，污水倒灌流入苗圃”问题。该问题属实。三河口苗圃西侧滨江城36、37号楼小区内共有6个污水井、3个雨水井，三河口苗圃西南侧有1座市政部门为探查污水截流管线开设的探查井。周边居民提供2024年7月28日现场视频，证实当日出现积水倒灌情况。雨水倒灌发生后，靖宇县住房和城乡建设局组织市政部门采取机械强制排水措施，于2024年7月29日10时完成排水作业。经现场核查，目前污水管线排水通畅，未再出现雨水倒灌问题，苗圃也未受到持续影响。</p>	基本属实	彻底清理三河口苗圃北侧、滨江城59号楼西侧和滨江城58号楼西南侧堆放的2处房屋装修垃圾，杜绝垃圾乱堆乱倒、雨水倒灌问题反弹，持续改善区域生态环境，保障周边群众生产生活及苗圃正常运营。	<p>1.靖宇县城市管理综合行政执法大队对阳光置业有限公司下达了《限期整改通知》，并立案查处。2026年5月21日，靖宇县环境卫生管理处出动环卫工人及机械车辆协同开展垃圾清运作业。5月23日，已完成垃圾清理转运工作，清理建筑垃圾45吨，建筑垃圾运送至六道街建筑垃圾临时堆放点。5月30日，靖宇县城市管理综合行政执法大队委托吉林省恒恒环境检测有限公司对三河口苗圃等未征收区域的5处土壤和地下水点位进行了监测，15个工作日出具检测报告，根据土壤和地下水检测结果，做下一步处理。</p> <p>2.靖宇县住房和城乡建设局已于2025年9月完成西南侧污水管线维修改造。2026年5月23日，靖宇县住房和城乡建设局再次组织市政部门对该区域周边污水井及管线进行了清淤疏通，并增设两台移动排水设备，可随时对汇集雨水进行强制抽排作业，进一步提升区域排水防涝能力，确保后续极端降雨天气下不会再生类似雨水倒灌问题。</p>	阶段性办结	无